

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин

Приказ №13 от 30 августа 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

Название организации (учреждения): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.В.Куркужин
Юридический адрес организации (учреждения): 361514, КБР, Баксанский район, с.п.В.Куркужин, ул Октябрьская, 12

1.1. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.2. Форма собственности: муниципальная.

1.3. Предоставление услуг: образование.

Учредитель организации: Местная администрация Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Адрес учредителя организации: 361534, КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, тел.- 8(86634) 2-15-89

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5631 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- прилегающий земельный участок (да, нет); 23734 кв.м

1.5. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта – не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 2022 г.

Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) – образование.

2. Виды оказываемых услуг – ведение образовательной деятельности.

3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – да.

6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – плановая мощность – 500, фактическое количество учащихся – 240, количество воспитанников- 126.

7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2021 г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с МУ Управлением образования Администрации Баксанского муниципального района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в очной (по мере необходимости в дистанционной) форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; - кресло-коляска; -поручни; - пандус; -раздвижные двери; -доступные входные группы; -доступные санитарно-гигиенические помещения; -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках - лингафонный кабинет -гимнастический зал для ЛФК -комната релаксации 	<p>Имеется</p> <p>Имеются</p> <p>Имеется</p> <p>Не имеются</p> <p>Имеется</p> <p>Не имеется</p> <p>Имеются</p> <p>Имеются</p> <p>Имеются</p> <p>Не имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, будет проводиться при условии финансирования программы.</p>
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом	Имеется	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Имеется заключен договор с сурдопереводчиком	
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	17	
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	2	Продолжить повышение квалификации педагогов

7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	2	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0	
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	2	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

3. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2020 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Приобретение дополнительных табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.3.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.4.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.6.	Закупка кресла-коляски	2023 г.
2.7.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2022г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021г.
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при	Заклучить Договоры об услугах

	необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных(при необходимости)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2021г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» в 2021г.
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 .Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10.Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 31 августа 2021 года (акт прилагается).

МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

«31» августа 2021 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин
- 1.2. Адрес объекта 361517, КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. В.Куркужин, ул. Октябрьская, 12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5631 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 23734
кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, год последнего капитального ремонта – не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт в 2022 г.
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.В.Куркужин Баксанского муниципального района.
Сокращенно: МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 361521, КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. В.Куркужин, ул. Октябрьская, 12
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) местная администрация Баксанского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация- организована учебно-воспитательная деятельность детей 1-11 классов и воспитанников от 2 до 7 лет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
– от ул.Октябрьская,12 до ул.Октябрьская,415

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- в наличии
«ГАЗель NEXT» 22438E

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -20м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)- имеется спуск от ближайшей остановки

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Здание частично приспособлено к обслуживанию детей –инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны

5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – до конца 2022 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность.

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 27.09.2017 г. сайт «Доступная среда»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин

КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Куркужин, Октябрьская,12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Ровная территория	Всех категорий		Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Ровная территория	Всех категорий		Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	Нет			Невысокая	Всех категорий		Ремонт текущий
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Пандус наружный частично соответствует СанПин	Всех категорий		
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Указаны знаки	Всех категорий		
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			Ремонт текущий

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В МОУ СОШ №1 с.п. обучение детей-инвалидов в настоящее время доступно, потому что образовательное учреждение оснащено материально – технической базой для доступной среды.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОУ «СОШ №3 им.Т.М.Катанчиева» с.п.Атажукينو

КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукينو, ул. Апшева,85

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Пандус наружный соответствует СанПин, но отсутствуют поручни	Всех категорий		Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		Не требуются
2.5	Тамбур	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		Ремонт текущий
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И			Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В МОУ СОШ№1 с.п.В.Куркужин обучение детей-инвалидов в настоящее время доступно, потому что образовательное учреждение оснащено материально – технической базой для доступной среды.

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т. ч. путей эвакуации)**

МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин

КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. В.Куркужин, ул. Октябрьская,12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	По зрению, по слуху	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Для всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет				Для всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				Для всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

3.5	Дверь	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Для всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Для всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В МОУ «СОШ №1 с.п.В.Куркужин обучение детей-инвалидов в настоящее время доступно, потому что образовательное учреждение оснащено материально – технической базой для доступной среды.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - Кабинетная форма обслуживания

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	Есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Для всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин обучение детей-инвалидов в настоящее время доступно, потому что образовательное учреждение оснащено материально – технической базой для доступной среды.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин;

КБР, Баксанский муниципальный район, с.п.В.Куркужин, ул.Октябрьская,12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Технически не приспособлен ни для одной категории инвалидов	Для всех категорий		Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	-	Технически не приспособлен ни для одной категории инвалидов	Для всех категорий		Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические	ДЧ-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В МОУ СОШ№1 с.п.В.Куркужин обучение детей-инвалидов в настоящее время доступно, потому что образовательное учреждение оснащено материально – технической базой для доступной среды.